




INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA – Diretoria de Patrimônio Cultural



1. MUNICÍPIO: Rio do Oeste DENOMINAÇÃO: Igreja de Santa Luzia ENDEREÇO: Localidade de Santa Luzia URBANO () RURAL (x)						2.																		
4. ENTORNO: HOMOGÊNEO DE ÉPOCA () OBS.: HETEROGÊNEO (x) DESCARACTERIZADO ()						3. TIPOLOGIA: Arquitetura Religiosa																		
6. FACHADA PRINCIPAL: DATAÇÃO:1955 MATERIAL PREDOMINANTE: alvenaria						5. USO ATUAL: ocupado DESOCUPADO() RUÍNA ()																		
<table border="1"> <tr> <td>Aber. Verga.</td> <td>RETA</td> <td>A. ABAT.</td> <td>A. PLENO</td> <td>A. OGIVAL</td> <td>OUTROS</td> </tr> <tr> <td>JANELA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Aber. Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS	JANELA						PORTA						7. N° DE PAVIMENTOS 01 PORÃO () SÓTÃO () OUTROS ()
Aber. Verga.	RETA	A. ABAT.	A. PLENO	A. OGIVAL	OUTROS																			
JANELA																								
PORTA																								
8. COBERTURA: N° DE ÁGUAS: COM BEIRAL () COM PLATIBANDA (x)						9. ESTRUTURA:																		
						11. SITUAÇÃO																		
10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS:																								
12. OBSERVAÇÕES:																								
13. FOTO:						14. IMPLANTAÇÃO:																		
						15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA:																		
						DATA: 16. PESQUISADOR:																		
17. DENOMINAÇÃO:																								
18. DADOS HISTÓRICOS:																								

FONTE:

19. PROPRIETÁRIO:

ENDEREÇO:

20. COMPART.	PISO	PAREDE	FORRO	COMPARTIM.	PISO	PAREDE	FORRO

21. PORTAS:

MATERIAL

BANDEIRAS

JANELAS:

MATERIAL

BANDEIRAS

OUTROS VÃOS:

22. ESCADAS:

DEGRAU

GUARD.CORP.

CORRIMÃO

23. MOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO:

24. PLANTAS

25. OBSERVAÇÕES

26. ÁREA DO TERRENO:

27. ÁREA DA CONSTRUÇÃO:

DATA:

28. PESQUISADOR: